

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности  
руководителя департамента социальной защиты  
Воронежской области

Н.И.Самойлюк

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№11-111-1111-01 (Б/З)**

**Воронежская область**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта – Образовательное учреждение (лицей)  
1.2. Адрес объекта Воронежская обл., р.п. Кантемировка, ул.Первомайская,35  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5243,10 кв.м  
- часть здания     этажа (или на     этаже),     кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);     кв.м  
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта - не проводился  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014г капитального  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кантемировский лицей» Кантемировского муниципального района Воронежской области  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Воронежская обл., р.п.Кантемировка, ул.Первомайская, 35

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Городские автобусные маршруты:** Маршрут №1( Центр-СПТУ, Центр-ул.Калинина),  
Маршрут №2 (Центр-переезд), маршрут №3 (Центр-Больничный комплекс, Центр-СПТУ),  
маршрут №4 ( Центр-Больничный комплекс)

**Школьный автобус по маршруту:** МБОУ «Кантемировский лицей» – ул. Степная

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м  
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  
нерегулируемый  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (\_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД   |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ВНД   |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ВНД   |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-функциональные<br>зоны                      | Состояние<br>доступности,<br>в том числе для<br>основных категорий<br>инвалидов** | Приложение    |           |
|---------------|---|---|---------------|-----------|
|               |   |   | № на<br>плане | №<br>фото |
| 1             | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДУ  |               |           |
| 2             | Вход (входы) в здание   | ВНД   |               |           |
| 3             | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.<br>пути эвакуации)   | ВНД   |               |           |
| 4             | Зона целевого назначения здания (целевого<br>посещения объекта) | ВНД   |               |           |
| 5             | Санитарно-гигиенические помещения                               | ВНД   |               |           |
| 6             | Система информации и связи (на всех<br>зонах)                   | ДУ  |               |           |
| 7             | Пути движения<br>к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В  |               |           |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-<br>функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид<br>работы)*   |
|----------------|---|--|
| 1              | Территория, прилегающая к<br>зданию (участок)       | Индивидуальное решение с ТСР (необходимо<br>установить доступные для инвалидов визуальные<br>и тактильные элементы информации, ремонт<br>асфальтного покрытия) |
| 2              | Вход (входы) в здание                               | ТР (оборудовать вход в здание, укладка   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | противоскользящего покрытия, замена дверных блоков, установка пандусов, поручней, адаптировать территорию тамбура, установка кнопки вызова персонала) |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ТР (установка поручней по пути следования, устройство пандусов, установка подъемника, спецручек, предусмотреть пути эвакуации для колясочников)       |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР (расширить дверные проемы)   |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                            | КР (устройство уборной с универсальной кабиной)   |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ТР (устройство визуальной системы информации, установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации)                     |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается  |
| 8. | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Капитальный ремонт<br>Текущий ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСР  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ

– **2014** в рамках исполнения ДОЦП «Доступная среда на 2011 – 2015 гг»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – объект полностью доступен для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

ZHIT-VMESTE.RU

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание           | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании           | на _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта  | на _____ 1 _____ л. |

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.  
6. Системы информации (связь) на объекте на 1 л.  
Результаты фотофиксации на объекте на 1 л.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:  
В.И.Филатов - заместитель главы администрации Кантемировского  
муниципального района  
(Должность, Ф.И.О.)



Члены рабочей группы:

А.Н.Кривенда - главный специалист отдела архитектуры и  
градостроительства администрации Кантемировского  
муниципального района  
(Должность, Ф.И.О.)



Р.В.Колодяжная - Казенное учреждение ВО «Управление  
Социальной защиты населения Кантемировского муниципального  
района  
(Должность, Ф.И.О.)



В том числе:

представители общественных организаций инвалидов  
И.В.Мелешенко - директор БУ ВО «Кантемировский КЦСОН»  
(Должность, Ф.И.О.)



А.И.Кобылкин - директор управления Кантемировской  
районной организации ВО «Содружество» - А.И.Кобылкин.  
(Должность, Ф.И.О.)



представители организаций, расположенной на объекте  
Ю.В. Горбанев - руководитель отдела по образованию  
администрации Кантемировского муниципального района  
(Должность, Ф.И.О.)



Е.Б. Шипилова - директор МБОУ «Кантемировский лицей»  
Кантемировского муниципального района  
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение рассмотрено «          » 20 г. (протокол №           )  
Комиссией (название) «Общественный комитет объектов социальной инфраструктуры по  
определению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

председатель Воронежского РО ВОС  
М.В. Родонов



председатель Воронежского  
ГОООИ  
В.В. Селезнев



**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кантемировский лицей»Кантемировского муниципального района Воронежской областиВоронежская область, р.п. Кантемировка, ул. Первомайская, 35

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                            |                                  | Работы по адаптации объектов   |                                 |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ                      |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            |        | Нет доступных для инвалидов элементов информации об объекте |                                  | необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации  | Индивидуальное решение с ТСП    |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            |        | Неровности на асфальтовом покрытии                          |                                  | ремонт асфальтового покрытия   | ТР                              |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | -                |            |        | -   |                                  | -  |                                 |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | -                |            |        | -   |                                  | -  |                                 |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | -                |            |        | -   |                                  | -  |                                 |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |   |                                  | Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, ремонт асфальтового покрытия) | Индивидуальное решение с ТСП ТР |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта |
|--|--|------------|--------|---|
|  |  | № на плане | № фото |   |
|  |  |            |        |   |

| зоны                             |    |  |  | обследования ОСИ   |
|----------------------------------|----|--|--|--|
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ |  |  | Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации)<br>ТР (ремонт асфальтного покрытия) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, ремонт асфальтного покрытия)

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кантемировский лицей»Кантемировского муниципального района Воронежской области

Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул.Первомайская, 35

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                       |                                  | Работы по адаптации объектов   |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | -                |            |        | -  |                                  | -  |            |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        | Отсутствие пандуса                                     |                                  | установка пандуса, устройство поручня, укладка противоскользящего покрытия   | ТР         |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            |        | Возможно скольжение при намокании                      |                                  | укладка противоскользящего покрытия  | ТР         |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            |        | Конструкция двери не соответствует требованиям для МГН |                                  | замена дверных блоков  | ТР         |
| 2.5   | Тамбур   | есть             |            |        | Конструкция двери не соответствует требованиям для МГН |                                  | адаптировать территорию тамбура  | ТР         |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |  |                                  | Оборудование входа в здание, укладка противоскользящего покрытия, замена дверных блоков, установка пандусов, поручней, адаптация территории тамбура, установка кнопки вызова персонала | ТР         |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ  |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание                               | ВНД  |            |        | ТР (оборудовать вход в здание, укладка противоскользящего покрытия, замена дверных блоков, установка пандусов, поручней, адаптировать территорию тамбура, установка кнопки вызова персонала) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (оборудовать вход в здание, укладка противоскользящего покрытия, замена дверных блоков, установка пандусов, поручней, адаптировать территорию тамбура, установка кнопки вызова персонала)

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кантемировский лицей»Кантемировского муниципального района Воронежской области

Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул.Первомайская, 35

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания         |                                  | Работы по адаптации объектов  |            |
|-------|---|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|------------|
|       |   | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                               | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            |        | Не соответствует требованиям МГН         |                                  | установка поручней по пути следования, спецручек  | ТР         |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             |            |        | Поручни не соответствуют требованиям МГН |                                  | установка непрерывных поручней по пути следования   | ТР         |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            |        | Отсутствие пандусов                      |                                  | устройство пандусов   | ТР         |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |            |        | Отсутствие                               |                                  | установка подъемника  | ТР         |
| 3.5   | Дверь   | есть             |            |        | замечаний нет                            |                                  | не нуждается  |            |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |            |        | замечаний нет                            |                                  | не нуждается  |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |            |        |  |                                  | установка непрерывных поручней по пути следования, устройство пандусов, установка подъемника, спецручек | ТР         |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Пути движения внутри здания                 | ВНД   |            |        | ТР (установка непрерывных поручней по пути                                  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | следования,<br>устройство пандусов,<br>установка<br>подъемника,<br>спецручек) |
|--|--|--|--|---|

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (установка непрерывных поручней по пути следования, устройство пандусов, установка подъемника, спецручек)

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кантемировский лицей»Кантемировского муниципального района Воронежской области

Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул. Первомайская, 35

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания |                     | Работы по адаптации объектов     |                          |            |
|-------|--|------------------|------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото                           | Содержание          | Значимо для инвалида (категория) | Содержание               | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             |            |                                  | Узкий дверной проем |                                  | расширить дверные проемы | ТР         |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             |            |                                  | Не выявлены         |                                  | не нуждается             |            |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |                                  | -                   |                                  |                          |            |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |                                  | -                   |                                  |                          |            |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |                                  | -                   |                                  |                          |            |
|       | <b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>                     |                  |            |                                  |                     |                                  | расширить дверные проемы | ТР         |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания             | ВНД  |            |        | ТР (расширить дверные проемы)  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (расширить дверные проемы)

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кантемировский лицей»  
Кантемировского муниципального района Воронежской области  
Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул.Первомайская , 35  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                 |                                  | Работы по адаптации объектов               |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                 | Виды работ |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             |            |        | Не предусмотрена уборная с универсальной кабиной |                                  | устройство уборной с универсальной кабиной | КР         |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | нет              |            |        | -  |                                  |  |            |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть             |            |        | -  |                                  |  |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |  |                                  | устройство уборной с универсальной кабиной | КР         |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Санитарно гигиенические помещения           | ВНД   |            |        | КР (устройство уборной с универсальной кабиной)                             |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: КР (устройство уборной с универсальной кабиной)

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кантемировский лицей»  
Кантемировского муниципального района Воронежской области  
Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул.Первомайская , 35  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                   |                                  | Работы по адаптации объектов   |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             |            |        | Не в полном объеме представлены визуальные средства информации     |                                  | устройство визуальной системы информации   | ТР         |
| 6.2   | Акустические средства                              | есть             |            |        | Не в полном объеме представлены акустические средства информации - |                                  | установка акустической системы информации  | ТР         |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              |            |        | Отсутствуют  |                                  | установка тактильной системы информации  | ТР         |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |  |                                  | устройство визуальной системы информации, установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ              |
|---|---|------------|--------|--|
|   |   | № на плане | № фото |  |
| Системы информации                          | ДУ  |            |        | ТР (устройство визуальной системы информации, установка акустической системы информации) |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | информации,<br>установка тактильной<br>системы<br>информации) |
|--|--|--|--|---|

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (устройство визуальной системы информации, установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации)